


VW Polo - Verwarmings-/aircotemperatuurregeling | HELLA

VW

Polo (9N)

Bouwjaar: 2001 - 2009

Met automatische airconditioning



Een diagnose is mogelijk door het uitlezen van het foutgeheugen van de airconditioning, resp. via het opvragen van de meetwaardeblokken.



Op de volgende manier kunt u bij voertuigen met het stuur links vanuit de voetenruimte van de bestuurder bij de sensor komen:



TIP: Hulpmiddelen, zoals een hoekspiegel en flexibele staaflamp, vereenvoudigen de demontage/montage

