

BMW serii 5 (G30/G31) / serii 7 (G11/G12) - Światło hamowania cały czas się świeci | HELLA

BMW

serii 5 (G30/G31) / serii 7 (G11/G12)

Rok produkcji: 05/2017

Z automatyczną skrzynią biegów

Światło hamowania cały czas się świeci

Przyczyną powyższego problemu może być usterka głowicy kulowej pedału hamulca.

