

Citroen C4 - Samoczynne zwalnianie dźwigni hamulca ręcznego | HELLA

Citroen

C4

Wszystkie modele do roku produkcji 04/2007

Samoczynne zwalnianie dźwigni hamulca ręcznego

W niektórych pojazdach dźwignia hamulca ręcznego może się samoczynnie zwalniać po zaciągnięciu.

Przyczyną tej sytuacji jest zużycie części mechanizmu blokującego.