

Fiat Idea / Lancia Musa - Samoczynne włączanie świateł awaryjnych | HELLA

Fiat

Idea / Lancia Musa

Rok produkcji 2003-2007

Wszystkie modele z manualną regulacją temperatury

Samoczynne włączanie świateł awaryjnych

Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach występuje z samoczynnym włączaniem świateł awaryjnych, przyczyną może być uszkodzony wyłącznik świateł awaryjnych.



Rys.1



Wskazówka dotycząca naprawy:

