

Ford Focus - Zaczyna świecić lampka kontrolna silnika | HELLA

Ford

Focus 1,6 16V

Focus C-Max 1,6 16V Kod silnika: HWDA

Zaczyna świecić lampka kontrolna silnika

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, może to oznaczać uszkodzenie potencjometru przepustnicy i/lub skorodowanie wtyczki przyłączeniowej. Usterka może się objawiać znaczną utratą mocy. Mogą zostać zarejestrowane następujące kody błędów:

P2119:

P2176:

W takim przypadku postępować w następujący sposób.

