



Ford Ranger – Nowa żarówka nie działa

Karta katalogowa

Producent	Ford
Model	Ranger
Rok produkcji	2012
Objawy	Nowa żarówka nie działa

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Ford Ranger – Nowa żarówka nie działa

W podanych powyżej pojazdach może się zdarzyć, że wymieniona, nowa żarówka nie działa. W wielu pojazdach zauważyliśmy, że po wymianie żarówki należy wyłączyć i ponownie włączyć zapłon, aby przywrócić jej działanie. W tym pojeździe sterownik wyłącza funkcję, jeśli pobór prądu przez żarówkę jest zbyt wysoki (np. jeśli przepali się żarnik). Aby ją przywrócić, po wymianie żarówki należy skasować pamięć błędów.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.