



Ford Ranger – Szarpanie przy przyspieszaniu i świecąca lampka kontrolna silnika

Karta katalogowa	
Producent	Ford
Model pojazdu	Ranger
Silnik	3,0 TDCI
Kod silnika	WEC
Rok produkcji	2006 – 2011
Objawy	Pojazd szarpie podczas przyspieszania Świeci się lampka kontrolna silnika
Kod błędu	P0201

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pojazd szarpie podczas przyspieszania: Świeci się lampka kontrolna silnika i kod błędu P0201

Opisane powyżej objawy w połączeniu z kodem błędu P0201 ([zdj. 1](#)) mogą być spowodowane słabym kontaktem styków na złączach wiązki kablowej układu wtryskowego.
Wibracje silnika mogą powodować słaby kontakt na wtyczkach wtryskiwaczy.
Jeśli podczas diagnostyki w układzie wtryskowym nie znaleziono innych nieprawidłowości, należy sprawdzić wiązkę kablową i złącza i w razie potrzeby naprawić je lub wymienić ([zdj. 2](#)).

WSKAZÓWKI

Usterka ta może też występować w innych modelach posiadających taki sam silnik.

Należy zawsze przestrzegać instrukcji naprawy producenta pojazdu!



Ford Ranger 3.0 16V TDCi 4x4...

©tw 12:02 97%

Fahrzeugauswahl

Fehlercode

Parameter

Grundeinstellung

Codierung

Service-Rückstellung

Stellglied

OBD-Diagnose

Ford / Ranger 03 Mod. 2006 / Ranger 3.0 16V TDCi 4x4 / Fehlercode

Motor

Diesel Duratorq TDCi

Fehlercode: P0201

Fehlercodes

Fehlercode: P0201 / (Original-Fehlercode: P0201)

Einspritzventil 1

Unterbrechung im Stromkreis.

Funktion:

► Das Einspritzventil dosiert und zerstäubt den Kraftstoff.

Allgemeine Diagnose Fehlercode

Mögliche Auswirkungen:

► Motorleistung fehlt.

► Ruckeln

► Motor läuft nicht auf allen Zylindern.

► Motor stirbt ab.

Fehlercodes löschen

Messtechnik

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.