

Informacja o produkcie - Klocki hamulcowe | HELLA

Klocki hamulcowe

8DB 355 011-401 / 8DB 355 015-961

Zmodyfikowane klocki hamulcowe

Ze względu na zmiany w produkcji seryjnej poniższe artykuły zostały zmienione w opisany poniżej sposób.

Klocki hamulcowe 8DB 355 015-961 / T2083 zostały zastąpione klockami hamulcowymi 8DB 355 011-401 / T1454.

Oba rodzaje klocków hamulcowych różnią się blaszką amortyzującą z tyłu klocka. Zmiana ta powoduje zmniejszenie podatności na hałasowanie i tym samym poprawę komfortu klocków hamulcowych.

Nowe blaszki amortyzujące z otworem (A) wymagają montażu odpowiednio do kierunku jazdy. Kierunek jazdy jest oznaczony strzałką (B).

