



Lancia Phedra - Niedostateczna wydajność chłodzenia | HELLA

Lancia

Phedra

Z automatyczną klimatyzacją

Niedostateczna wydajność chłodzenia



27 07 04
H40 S40 X13

