



## MCC Smart forfour – Stale włączone reflektory

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Karta katalogowa |                                                                                         |
| Producent        | MCC                                                                                     |
| Model            | Smart forfour                                                                           |
| Rok produkcji    | 2015 – 2019                                                                             |
| Objawy           | Reflektory włączone na stałe, nie można przełączać między światłami mijania i drogowymi |

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

### MCC Smart forfour– Reflektory włączone na stałe, przełączanie między światłami mijania a drogowymi niemożliwe

Jeśli reflektory w tym samochodzie są stale włączone i/lub nie można przełączać między światłami mijania i drogowymi, przyczyną może być uszkodzony przełącznik wielofunkcyjny. Ponadto błąd może być zapisany w sterowniku.shy />shy /> W celu usunięcia problemu należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić przełącznik wielofunkcyjny oraz skasować pamięć błędów.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.