



MCC Smart – nie można uruchomić silnika, akumulator rozładowany

Karta katalogowa	
Producent	MCC
Model pojazdu	Smart
Rok produkcji	Do 09/2016
Objawy	Nie można uruchomić silnika, akumulator rozładowany

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

MCC Smart – nie można uruchomić silnika, akumulator rozładowany

Jeśli silnik w ww. pojazdach nie uruchamia się z powodu rozładowanego akumulatora, to często jest to spowodowane jazdą na krótkich dystansach.

Aby temu zaradzić, zaleca się sprawdzenie akumulatora, alternatora i wszystkich przewodów łączących. Jeśli nie zostaną wykryte żadne błędy, należy przeprowadzić aktualizację oprogramowania sterownika wielofunkcyjnego. Przy okazji zostanie zmodyfikowana charakterystyka ładowania alternatora, aby akumulator był wystarczająco ładowany podczas jazdy na krótkich dystansach.

WSKAZÓWKA

Problem został już rozwiązany przez producenta pojazdu. Producent oferuje w sprzedaży zestaw wzmocnionych wtyczek do świateł mijania o numerze artykułu 71745167.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.