

Mercedes-Benz Klasa B - Usterka w oświetleniu pojazdu | HELLA

Mercedes-Benz

Klasa B

Rok produkcji: od 2011

Wskazanie na wyświetlaczu:

- Usterka w oświetleniu pojazdu.
- Pojazdy z hakiem holowniczym.

Przyczyną wyżej wymienionego problemu w podanym pojeździe może być nieprawidłowy styk włączu przyczepy.

Na wyświetlaczu -- zestawu wskaźników -- pojawia się np. komunikat: -- Usterka w oświetleniu pojazdu --.

Zgłoszenie tej usterki ma miejsce podczas ciągnięcia przyczepy.

Wskazówka dotycząca naprawy

- Sprawdzić oświetlenie przyczepy
- Sprawdzić elektryczne przewody dochodzące do złącza przyczepy.
- Problemy z prawidłowym stykiem mogą być spowodowane przez wadliwe złącza wtykowe (poluzowane) i/lub przez niewłaściwy kontakt (skorodowane styki).

Rozwiązanie problemu:

Naprawić lub wymienić połączenia wtykowe + złącze przyczepy.