

Opel Astra GTC - Defekt modułu wentylatora chłodnicy | HELLA

Opel

Astra GTC

Rocznik modelu: 2010–2012

Silnik: A14 XEL/NET + X16 LET

Zwarcie wentylatora chłodnicy

Defekt modułu wentylatora chłodnicy

W przypadku ww. pojazdów może nastąpić zwarcie wentylatora chłodnicy i uszkodzenie modułu wentylatora. W celu wykluczenia tej sytuacji dokonano modyfikacji wiązki kabli.

Problem dotyczy samochodów o następujących numerach podwozia:

C G 000013 - C G 000019 (zakład Gliwice)

W zależności od modułu chłodnicy w komorze silnika montuje się komplet kabli adaptacyjnych, który zostaje podłączony do skrzynki bezpiecznikowej. Ze względu na to, że problem ten objęty jest kampanią producenta, w celu uzyskania dalszych informacji należy się zwrócić do autoryzowanej stacji obsługi.