



Opel Corsa E – Problem z jazdą prosto: samochód ściąga na jedną stronę

Karta katalogowa	
Producent	Opel
Model pojazdu	Corsa E
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2014 – 2019
Objawy	Samochód ściąga na jedną stronę

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa


Samochód ściąga na jedną stronę

Ww. samochody mogą ściągać na jedną stronę mimo wyprostowanej kierownicy.

Często podjęto już następujące, skuteczne zazwyczaj działania, które tu nie przyniosły jednak efektu:

- Sprawdzenie ciśnienia w oponach
- Kontrola części osi/zawieszenia osi (luzy w przegubach/łożyskach; pęknięta sprężyna, uszkodzony amortyzator itp.)
- Wymiana kół
- Pomiar geometrii kół
- Odczyt pamięci błędów (brak zapisanych błędów)

Aby usunąć problem, można skalibrować czujnik kąta skrętu za pomocą urządzenia diagnostycznego. Doświadczenie pokazuje, że samochód jedzie wtedy znów prosto.



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.