

Opel Insignia - Regulacja temperatury | HELLA

Opel

Insignia

Rok modelowy: 2012

Z elektronicznie regulowaną klimatyzacją

Regulacja temperatury

W wymienionych pojazdach mogą pojawić się problemy podczas regulacji temperatury klimatyzacji. To oznacza, że wstępnie ustawiona temperatura we wnętrzu samochodu nie jest utrzymywana lub nie zostaje osiągnięta.

Ten problem dotyczy pojazdów o numerze podwozia od:

C1000001 do C1067795

Producent pojazdów udostępnia aktualizację oprogramowania, która umożliwia rozwiązanie problemu.

Pojazdy o numerze podwozia od: W0LGM6EL7C1067796

są już wyposażone fabrycznie w zaktualizowane oprogramowanie.