



## Toyota Aygo - Świeci się lampka kontrolna poduszek powietrznych

### Karta katalogowa

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent     | Toyota                                                                                    |
| Model pojazdu | Aygo                                                                                      |
| Rok produkcji | 2005 – 2010                                                                               |
| Objawy        | Lampka kontrolna poduszek powietrznych świeci się   Pamięć usterek nie może być skasowana |

### Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Lampka kontrolna poduszek powietrznych w Toyocie Aygo świeci się w sposób ciągły, a pamięć usterek nie może być skasowana

W wyżej wymienionych pojazdach lampka kontrolna poduszek powietrznych może świecić się stale, a pamięć usterek nie daje się skasować.

Możliwymi przyczynami są zapisanie danych dotyczących kolizji, których nie można usunąć, lub ogólna usterka sterownika poduszek powietrznych (SRS) (kod usterki B1000).

Przed wymianą lub naprawą sterownika należy sprawdzić całą instalację poduszek powietrznych (wtyczki, okablowanie, bezpiecznik).

Sterownik poduszek powietrznych znajduje się w konsoli środkowej, przed dźwignią zmiany biegów. Podczas lokalizowania usterki oraz demontażu i montażu sterowników i poduszek powietrznych należy koniecznie przestrzegać szczegółowych instrukcji producenta pojazdu.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.