

VW Caddy - Silnik uruchamia się samoczynnie przy otwieraniu drzwiczek | HELLA

VW

Caddy

Rok produkcji: 05/2012 – 01/2013

W wyżej wymienionych pojazdach silnik może się samoczynnie włączać przy użyciu pilota lub przy manualnym zamykaniu zamka drzwiczek.

UWAGA:

Przy włączonym biegu pojazd może zacząć jechać (wzrost zagrożenia wypadkiem).

Pojazd, których dotyczy problem (z manualną skrzynią biegów) parkować z dźwignią biegów w pozycji neutralnej i z zaciągniętym hamulcem ręcznym.

Przyczyną opisanego problemu jest w tym przypadku wadliwe połączenie z masą. Punkt złącza masy znajduje się przy słupku A z przodu po lewej stronie we wnęce na nogi.

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Jest jednak prawdopodobne, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

W tym celu należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu. Sprawdzi on punkt złącza masy i dokona w razie potrzeby jego wymiany.