

VW Eos - Podczas jazdy włącza się oświetlenie wnętrza | HELLA

VW

Eos

Rok produkcji: 05/2006 – 11/2010

Podczas jazdy włącza się oświetlenie wnętrza.

Przyczyną wymienionego problemu wpodanym wyżej pojeździe może być wadliwe działanie włącznika świateł awaryjnych.

Ponadto może występować usterka centralnego zamka -- otwiera lub zamyka pojazd w sposób samoczynny podczas jazdy --.

Wskazówka dotycząca naprawy

- Sprawdzić pamięć usterek w sterowniku zamka centralnego. (kod usterki: 0556/ otwarcie przez sygnał crash)
- Sprawdzić pamięć usterek w sterowniku poduszek powietrznych.
- Sprawdzić elektryczne przewody dochodzące do sterownika zamka centralnego.
- Sprawdzić elektryczne przewody dochodzące do sterownika poduszek powietrznych.

Rozwiązanie problemu:

Sprawdzić działanie włącznika świateł awaryjnych i w razie potrzeby wymienić.