


VW Polo - Regulator temperatury ogrzewania/klimatyzacji | HELLA

VW

Polo (9N)

Rok produkcji: 2001 - 2009

Z klimatyzacją automatyczną



Diagnostykę można przeprowadzić przez odczytanie w pamięci błędów klimatyzacji lub sczytanie bloków pomiarowych.



W pojazdach z kierownicą z lewej strony do czujnika można się dostać od przestrzeni na nogi pasażera:



WSKAZÓWKA: Środki pomocnicze, takie jak elastyczna lampa inspekcyjna ułatwiają demontaż/montaż

