

# VW Sharan - Włącza się lampka kontrolna układu ESP | HELLA

VW

Sharan

Data produkcji: do 2008

Z elektronicznym układem stabilizacji toru jazdy (ESP)



W celu upewnienia się, że błąd został spowodowany przez czujnik, należy najpierw sczytać pamięć błędów i sprawdzić okablowanie czujnika.

