

VW Transporter T5 - Wentylator chłodnicy jest stale uruchomiony | HELLA

VW

Transporter T5 (7HC, 7HMA, 7J0)

Rok modelowy: 2003 - 2007

Wentylator chłodnicy jest stale uruchomiony

Rozładowany akumulator

W wymienionych pojazdach uszkodzenie sterownika wentylatora chłodnicy może spowodować ciągłą pracę wentylatora chłodnicy i rozładowanie akumulatora.

W najgorszym przypadku może to spowodować pożar pojazdu.

Problem może dotyczyć pojazdów o numerach podwozia:

- WV****7H*3H000141 bis 7H*7H027827
- WV****7J*4X000874 bis 7J*6X035396

Problem jest już znany producentowi samochodów. Pojazdy miały zostać sprawdzone w ramach specjalnej akcji, w trakcie której miały zostać wymienione sterowniki lub okablowanie.

Należy mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie lub naprawienie wszystkich pojazdów było niemożliwe. Uwzględnić te informacje w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi wentylatora chłodnicy i akumulatora.