

Honda Legend — Ruídos de arranhar e de batida na área do para-brisas | HELLA

Honda

Legend

Código do motor: J35A8 e J37A3

VIN: a partir de JHMKB16*7C204109**

Ruídos de arranhar e de batida na área do para-brisas

Se for identificado o problema acima, uma possível causa pode ser o sistema de limpa para-brisas e/ou as escovas do limpa-vidros.

Neste caso, o responsável pela formação do ruído é um braço do limpa-vidros avariado (lado do condutor).

Aviso de reparação

Verificar primeiro o sistema mecânico do limpa-vidros quanto a mais falhas de funcionamento e, se necessário, reparar.

Substituir o braço do limpa-vidros e a escova do limpa-vidros (lado do condutor) de acordo com as especificações do fabricante do veículo.

Peças sobressalentes:

- Braço do limpa-vidros (volante à direita) N.º OE 76600-SJA-E02
- Braço do limpa-vidros (volante à esquerda) N.º OE 76600-SJA-G02
- Escova do limpa-vidros (volante à direita) N.º OE 76620-SJA-E02
- Escova do limpa-vidros (volante à esquerda) N.º OE 76620-SJA-G02

Em seguida deve ser realizada uma prova de estrada para verificar se a medida de reparação foi bem sucedida.

AVISO:

Ter em atenção que estes trabalhos só devem ser executados por uma oficina especializada autorizada e que os avisos de reparação e de manutenção do fabricante de automóveis têm de ser cumpridos!

Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.