

Mitsubishi/Fuso Canter TF/TF1 — Tubo flexível do radiador do óleo | HELLA

Mitsubishi/Fuso

Canter TF/TF1

Ano de fabrico: 2011.09.16–2014.12.17

Tubo flexível do radiador do óleo

Nos veículos supramencionados, os tubos flexíveis no radiador do óleo têm de ser verificadas na caixa de velocidades de dupla embraiagem totalmente automática (caixa de velocidades Duonic) e, se necessário, substituídas. Caso contrário, existe o perigo de rebentamento dos tubos flexíveis e de fuga de óleo.

Mais informações podem ser obtidas junto do fabricante do veículo. Indicar a abreviatura da ação do fabricante: RC1502