

Opel Astra G, Zafira - Motor de arranque queimado | HELLA

Opel

Astra G, ano de fabrico 1998 - 2004

Astra G, Classic, ano de fabrico 1999 - 2002

Zafira, ano de fabrico 1999 -2005

Todos os modelos

Motor de arranque queimado / Fechadura de ignição com defeito

Se nos veículos supracitados for detetado este defeito, isto pode estar relacionado com uma fechadura de ignição com defeito. A avaria deve-se a um mau funcionamento do pino guia do canhão. A fechadura de ignição fica presa na posição de arranque e o motor de arranque trabalha juntamente com o motor e sofre danos térmicos.

Em caso de danos de um motor de arranque devem ser realizados os seguintes trabalhos:•
Desmontar a fechadura de ignição• Verificar, lubrificar o canhão• Verificar, lubrificar o pino guia•
Verificar o comutador de ignição

Se durante a fase de desmontagem forem detetados defeitos mecânicos, deve-se proceder à substituição dos componentes danificados.

Observar neste contexto os avisos de montagem do fabricanteautomóvel.

Aviso importante de segurança As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.