

Opel Corsa C - Mau funcionamento do motor | HELLA

Opel

Opel Corsa C

Modelos dos anos: 2000 - 2003

Mau funcionamento do motor, aumento das emissões.

Se houver reclamações sobre esses veículos, alegando que o motor está a funcionar mal e as emissões de escape estão aumentadas, uma possível causa é uma má ligação à terra da ECU.

Para análise de erros, verifique a ligação à terra da unidade de controlo do motor.

(Caixa da unidade de controlo/pino de ligação à terra 41)

Além disso, solte a ligação à terra do ponto de ligação à terra e limpe; se necessário, substitua o fio de ligação à terra.

Se o mau funcionamento persistir, o defeito parece estar no circuito da unidade de controlo do motor.

Neste caso, a unidade de controlo do motor deve ser verificada e substituída, se necessário.