

Opel Corsa D — Sistema de travagem com arrastamento | HELLA

Opel

Corsa D

Ano de fabrico 2007 até 2010 Todos os modelos

Todos os modelos

Sistema de travagem com arrastamento

As luzes de travão brilham permanentemente

Pedal do travão “pesado”

Se for reclamado o problema supracitado, este pode estar relacionado com um apoio do pedal do travão “pesado”.

Devido à variação de temperatura na zona dos pés, é possível que, ocasionalmente, o pedal do travão não volte à sua posição inicial. Isto pode causar um ligeiro aumento de pressão no sistema de travagem hidráulico, resultando no arrastamento dos travões e na ativação inadvertida do interruptor da luz do travão.

Neste caso, verificar o pedal do travão no bloco de pedais quanto ao funcionamento correto. Se for detetado um defeito, tem de ser substituído o bloco de pedais completo de acordo com as especificações do fabricante, uma vez que este não pode ser ajustado ou reparado.