

Opel Vivaro — A luz de controlo da pressão do óleo do motor acende | HELLA

Opel

Vivaro

Ano de fabrico: 2010

VIN: até WOLF7BHB6BV617781

A luz de controlo da pressão do óleo do motor acende

No veículo supramencionado, a luz de controlo da pressão do óleo do motor pode acender com o motor em funcionamento.

Tal pode indicar um defeito na ligação elétrica do interruptor da pressão do óleo.

Para resolver o problema, a conexão de ficha deve ser verificada quanto a sujidade, danos e fixação correta.

Se necessário, a conexão de ficha deve ser limpa ou substituída corretamente.