



Dacia Duster — Ruídos durante o arranque / Motor de arranque não para

Ficha técnica	
Fabricante	Dacia
Modelo	Duster (HJD)
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2017–2021
Sintoma	Ruídos durante o arranque / Motor de arranque não para



Ruídos durante o arranque

Durante o arranque dos veículos supracitados podem surgir ruídos causados pelo funcionamento contínuo do motor de arranque. Neste contexto, existe o perigo de danificação do motor de arranque.

O problema pode dever-se a um fechadura de ignição com defeito.

Além disso, deve-se verificar o motor de arranque e a cablagem, bem com as conexões elétricas relativamente a danos mecânicos e elétricos. No caso de deteção de danos, deve-se proceder à reparação dos respetivos danos.

Para resolver o problema deve-se substituir a fechadura de ignição por uma versão modificada.

