

Volkswagen Golf VI - Acionador elétrico da janela com defeito | HELLA

Volkswagen

Golf VI

Ano de fabrico: 41. - 46. CW 2008

Abertura elétrica da janela com defeito

Os veículos acima mencionados podem apresentar falhas nos acionadores elétricos dos vidros. Em alguns casos, as janelas abaixadas não conseguem voltar para cima.

A fixação insuficiente dos pinos de rolamento nos rolos-guia do mecanismo de ativação do elevador de janela parece ser a razão para isso.

O fabricante do veículo já está ciente do problema. Como parte de uma campanha de assistência, estamos a avaliar a origem dos acessórios das portas com o objetivo de substituí-los, se necessário. Após a realização da campanha, será colocada uma etiqueta de serviço com o número da campanha: 57C8 na bagageira.

No entanto, pode-se presumir que, por várias razões, nem todos os veículos foram verificados e reparados.

Por favor, tenha em conta esta informação quando houver reclamações relacionadas com manivelas de janelas.