

Volvo S60/V60/XC60/V70/XC70 - Ruídos no interior do veículo | HELLA

Volvo

S60/V60/XC60/V70/XC70

Ano do modelo: 2015 - 2018

Ruídos no interior do veículo

Com os veículos acima mencionados, podem ouvir-se sons de «fluxo de ar» ou «corrente de ar» enquanto o sistema de ar condicionado estiver a funcionar.

Estes sons são normalmente transmitidos através das tubagens de refrigerante do evaporador. Para remediar esta situação, as tubagens na zona do evaporador ou no interior do veículo devem ser devidamente isoladas. Pode ser necessário remover/substituir vários painéis e/ou tampas para fazer isso.