

Audi A6/A8 — Aviso no painel de instrumentos combinado | HELLA

Audi A6/A8 Ano de fabrico: a partir de 2000 Aviso no painel de instrumentos combinado (Avaria na suspensão eletrónica). Após uma visita à oficina, a luz de aviso da suspensão eletrónica (adaptive air suspension) pode acender no painel de instrumentos combinado. A mensagem de erro pode surgir se o veículo tiver sido levantado num elevador durante um longo período de tempo. Durante a leitura do módulo de comando, foram exibidos os seguintes códigos de erro: 00805, 00806, 00807, 00808 equivalente a: Válvula para pata telescópica, curto-circuito após positivo; válvula para pata telescópica, interrupção; curto-circuito após massa; para fr. esq. / fr. dir. / tr. esq. / tr. dir. Uma verificação revelou a ocorrência de um defeito nas válvulas de regulação. Neste caso, pode certamente ser estabelecida uma associação entre os defeitos (sobrecarga) e a elevação do veículo. Antes de levantar um veículo equipado com suspensão pneumática adaptativa, o modo de macaco (modo de serviço) tem de ser sempre ativado no menu central. Caso contrário, o sistema de suspensão pneumática tentará automaticamente contrariar as forças de elevação. Isto pode levar a uma sobrecarga das válvulas de regulação. Para ativar o modo de macaco (modo de serviço), tem de proceder-se da seguinte forma: Ligar a ignição e premir a tecla de função “CAR” na MMI (Multi Media Interface). No item de menu “adaptive air suspension”, ativar agora o modo de macaco através da tecla de função “SETUP” (no painel de instrumentos combinado, brilha uma luz de controlo amarela). O modo de macaco pode ser desativado

através do ajuste na MMI (Multi Media Interface) ou conduzindo com uma velocidade >15 km/h. Suspensão pneumática adaptativa

A6/A8

Model year: from 2000

Warning in the instrument cluster

(defect in electronic chassis).

Following a visit to a garage, the hazard warning light for the electronic chassis (adaptive air suspension) may come on in the instrument cluster. The error message may occur if the vehicle was raised on the lifting platform for a longer period of time.





Adaptive air suspension