

BMW Série 1, Série 5, Série 7 — Descarga completa da bateria | HELLA

BMW Séries: 1, 5, 7 Gasóleo, 4 e 6 cilindros **Tempo de produção:** **05–11/2009** **Descarga completa da bateria.** Se nos veículos supracitados, for reclamado que a bateria descarrega durante períodos de paragem mais longos, tal pode dever-se a um defeito no aquecimento do filtro do combustível. Um problema de contacto faz com que a bateria alimente permanentemente o aquecimento do filtro do combustível com corrente. Este facto pode provocar a descarga da bateria quando o veículo está parado durante períodos mais longos. É também possível que as ligações no compartimento do motor fiquem queimadas, o que, no pior dos casos, pode provocar um incêndio no motor. O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados. O aquecimento do filtro do combustível é substituído numa oficina especializada.

Series: 1, 5, 7

4 and 6 cylinder diesel

Production period: 05/2009 to 11/2009

Complete discharge of the battery.

If a full discharge of the battery after long periods of disuse is determined in the vehicles listed above, the cause may be a defect in the fuel filter heater.

A contact problem results in the battery continuously energising the fuel filter heater. Long periods of disuse may therefore discharge the battery.

The connections in the engine compartment may also scorch, triggering an engine fire in the worst-case scenario.

The vehicle manufacturer has already addressed the issue and notified owners of affected models. For various reasons, however, it must be assumed that not all vehicles have been checked or modified.

The fuel filter heater is replaced at specialist garages.