

# Nissan Qashqai — Efeito de travagem insatisfatório | HELLA

**Nissan Qashqai**

**Modelo: J10 e NJ10**

**Ano de fabrico: 08.2010–02.2011**

## Efeito de travagem insatisfatório

Se os sintomas de erro acima mencionados forem detetados, isso também pode estar relacionado com tubos flexíveis dos travões com defeito.

### **Aviso de reparação**

No caso de uma reclamação do cliente, deve prestar-se especial atenção a estes componentes no âmbito do diagnóstico de erros. Uma fadiga do material pode, neste caso, levar à dilatação ou fuga no tubo flexível do travão e, no pior dos casos, à falha do sistema de travagem.

Procedimento:

- Verificar os tubos flexíveis dos travões e tubos quanto à colocação, ao estado e à estanqueidade.
- Desmontar e substituir as peças com defeito.

Observar neste contexto os avisos de reparação e de manutenção do fabricante automóvel!