



## Opel Adam — O motor vai abaixo

|                |  |
|----------------|--|
| Ficha técnica  |  |
| Fabricante     | Opel   |
| Modelo         | Adam   |
| Ano de fabrico | 2014–2018  |
| Sintoma        | O motor vai abaixo após um arranque a frio ou o motor vai abaixo ao soltar a embraiagem em regime de desaceleração |



## Opel Adam — O motor vai abaixo

Nos veículos acima mencionados, um erro no software do módulo de comando do motor pode dar origem aos seguintes sintomas:

- O motor vai abaixo após arranque a frio
- O motor vai abaixo ao soltar a embraiagem em regime de desaceleração

Para excluir outras eventuais causas, todos os componentes em questão do sistema devem ser verificados e a memória de erros deve ser consultada/apagada.

Se não forem encontrados erros, o software do módulo de comando do motor deve ser atualizado. Para isso, recomenda-se entrar em contacto com um concessionário da Opel.