

Opel Insignia - Fehlercode: P0300 | HELLA

Opel

Insignia

Baujahr: 2009 – 2011

Motorcode: A18XER

Fahrgestellnummer: 91000001 – B1198549

gleichbedeutend mit: beliebige/mehrere Zylinder Fehlzündungen festgestellt.

gleichbedeutend mit: Datenbus Motorsteuergerät A keine Kommunikation.

Zusätzlich wird vom Steuergerät im Fehlerprotokoll folgende Meldung dargestellt:

Die Fehlercodes wurden bei 0% Drosselklappenstellung und Katalysatortemperatur oberhalb von 900° C gesetzt.

Werden die beiden Fehlercodes in Verbindung mit den Werten im Fehlerprotokoll gebracht, kann dies auf die Steuergerätesoftware hinweisen.

Abhilfe kann hier laut Fahrzeughersteller, eine Programmierung des Motorsteuergeräts mit einer überarbeiteten und verbesserten Software schaffen.

Die Softwareaktualisierung kann nur durch einen autorisierten Vertragshändler durchgeführt werden.

The filament symbol flashes when the diesel particulate filter has reached its maximum filling level.

If the "Garage" symbol is also shown in the Driver Information Center, a regeneration is not possible (please visit a specialist garage).

The regeneration process must be started immediately in order to avoid damaging the engine.