



Opel Mokka - Novo binário de aperto das porcas da roda

Data sheet

Manufacturer	Opel
Vehicle model	Mokka
Engine	Todos os modelos
Year of manufacture	2013 -
Symptoms	Novo binário de aperto das porcas da roda

Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela Hella, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado

Novo binário de aperto das porcas da roda

O binário de aperto das porcas da roda foi alterado de 125 Nm para 140 Nm. Por favor, tenha o novo binário de aperto em consideração durante a montagem dos pneus. O fabricante do veículo já identificou este problema e os valores foram alterados no Tis2Web (Sistema de informação técnico) respetivamente para 140 Nm.

Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.