

# **Opel Mokka - Sinal sonoro contínuo do sistema de estacionamento | HELLA**

**Opel**

**Mokka**

**Todos os modelos com sensores de estacionamento**

**Sinal sonoro contínuo do sistema de estacionamento**

Nos veículos supracitados pode ser produzido um sinal sonoro permanente do sistema de estacionamento (PDC - Park Distance Control), assim que meter a marcha-atrás.

**Resolução:**

Primeiro deve-se proceder à leitura da memória de erros, utilizando um aparelho de diagnóstico adequado.

De seguida, deve-se controlar os componentes do hardware (sensores, cabos, etc.) relativamente a sujidade e danos. Se não for detetado qualquer defeito, a causa do erro pode dever-se a um problema no software do módulo de comando do PDC (Park Distance Control).

Neste caso, deve-se recorrer a uma oficina especializada e devidamente autorizada para atualizar o software do módulo de comando.