

Volvo V60 (155/157) — Ligação de serviço do ar condicionado | HELLA

VolvoV60 (155/157) Ano de fabrico: 2010–2018
Ligação de serviço do sistema de ar condicionado
Se a ligação de serviço de baixa pressão do sistema de ar condicionado no compartimento do motor não for visível nos veículos supracitados, a mesma encontra-se por baixo da cobertura do depósito de água (defletor do para-brisas). Para ter acesso à ligação de baixa pressão deve proceder-se da seguinte forma:
Desmontar os braços do limpador-vidros
Retirar o bujão de fixação do defletor do para-brisa
Remover o defletor
A ligação de serviço é agora visível no centro do depósito de água (Figura 1+2). A ligação de serviço de alta pressão está localizada entre os reservatórios para o óleo de direção e do líquido de refrigeração. O binário de aperto predefinido para as tampas de fecho é de 6 Nm.
Figura 1 Figura 2

V60 (155/157)

Model year: 2010 - 2018

Service connection of the air conditioning system

If the low-pressure service connection of the air-conditioning system in the engine compartment is not immediately visible on the above-mentioned vehicle, it can be found located below the water tank cover (cowl cover).

In order to gain access to the low-pressure connection,

please proceed as follows:

- Dismantle wiper arms
- Remove fastening plug of the cowl cover
- Remove cover

The service connection is now visible in the middle of the water tank (Fig.1+2).

The high-pressure service connection is located between the storage tanks for steering oil and cooling water.

The specified torque of the caps or plugs is 6 Nm.



Fig.1 Fig.2