



Volvo V60 / S60 — Substituir o filtro de pólen

Ficha técnica

Fabricante	Volvo
Modelo	V60 / S60
Motor	Todos
Ano de fabrico	2012–2018
Sintoma	Substituir o filtro de pólen



Substituir o filtro do habitáculo/filtro de pólen

Durante a substituição do filtro do habitáculo nos veículos supracitados, é necessário ter atenção a algumas particularidades:

- Remover o revestimento direito do túnel central
- Desmontar o revestimento por baixo do porta-luvas e, para isso, remover o conector da lâmpada da zona dos pés
- Puxar o tapete para a frente. A caixa de fusíveis fica visível
- Remover a cobertura da caixa de fusíveis
- Destravar a caixa de fusíveis e desmontar ou colocar de lado. A tampa do filtro fica acessível
- Remover a tampa da ranhura de ventilação
- Retirar o filtro
- Instalar o novo filtro e ter atenção ao posicionamento correto

A montagem é realizada na ordem inversa.



