



VW Golf 7 — Não é possível abrir a tampa do depósito de combustível

Ficha técnica

Fabricante	VW
Modelo	Golf 7
Ano de fabrico	2012–2017
Sintoma	A tampa do depósito de combustível não abre



A tampa do depósito de combustível abre apenas com dificuldade ou não abre de todo

Se a tampa do depósito de combustível dos veículos acima mencionados não abrir ou abrir apenas esporadicamente, existem várias causas possíveis:
/>

Dica:
/> Uma tampa do depósito de combustível que não abre pode, normalmente, voltar a abrir batendo levemente no lado esquerdo da tampa e, simultaneamente, bloqueando e desbloqueando-a novamente com o controlo remoto.

