



BMW 2 Serisi Active Tourer - Kabin hava filtresinin de#i#tirilmesi

Veri sayfas#	
Üretici	BMW
Araç modeli	2 Serisi Active Tourer (F45)
Motor	Tümü
Model y#l#	2014 - 2021
Belirti	Kabin hava filtresinin de#i#tirilmesi



BMW 2 Serisi Active Tourer'da polen filtresinin de#i#tirilmesi

Yukar#da belirtilen araçlarda kabin hava filtresini de#i#tirirken baz# noktalara dikkat edilmeli ve a#a##daki #ekilde ilerlenmelidir:

- Resim 1: Yolcu taraf# ayak bölmesindeki kaplamay# sökün, bunun için önce vidalar# (2x) ç#kar#n.
- Resim 2: Önce iki viday# ç#kararak, yolcu taraf# ayak bölmesindeki sol kapa## sökün
- Resim 3: Hava ç#k## a#z#n# sökün, bunun için viday# ç#kar#n (1x) ve hava ç#k## a#z#n# sa#a do#ru çekerek ç#kar#n
- Resim 4: Kalorifer/klima gövdesinden gelen hortumu sa#a do#ru çekerek ç#kar#n
- Resim 5: Kalorifer/klima gövdesi kapa##n#n kilidini aç#n ve ç#kar#n
- Resim 6: Kabin hava filtresini d##ar# çekerek ç#kar#n

Yeni filtreyi takmak için, i#lemleri ters s#rayla yaparak ilerleyin.





