



BMW X3 G01 - Motor ar#za ##### yan#yor

Veri sayfas#	
Üretici	BMW
Araç modeli	X3 G01
Motor	2.0 d
Motor kodu	B47
Model y#l#	2019 - 2021
Belirti	Motor ar#zas# lambas# yan#yor

Önemli güvenlik uyar#s#

Dizel partikül sensörüyle ilgili ar#za belle#i kay#tlar#

Yukar#da belirtilen araç tipinde, motor kontrol ünitesinde dizel partikül sensörüyle ilgili ar#za belle#i kay#tlar# bulunabilir veya buna ili#kin bir uyar# mesaj# görüntülenebilir. Bu ar#zan#n nedeni, hatal# veya mant#ks#z ölçüm de#erleri veren ar#zal# bir dizel partikül sensörü olabilir.

Dizel partikül sensörü, dizel partikül filtresinden sonra egzoz sistemine entegre edilmi#tir. Bir ölçüm probu arac#l####yla egzoz gaz#ndaki partikül miktar# ölçülür. Bu bilgiler temelinde, rejenerasyon stratejileri ve emisyonla ilgili i#levler kontrol edilir.

Ar#za arama s#ras#nda voltaj beslemesinde veya konnektör ba#lant#lar#nda herhangi bir sorun tespit edilmediyse, dizel partikül filtresinin de#i#tirilmesi sorunu çözebilir.

Dizel partikül filtresinin de#i#tirilmesi gerekti#inde, do#ru montaj konumuna mutlaka dikkat edilmelidir. Uygun #ekilde i#aretlenmi# modellerde, sensör gövdesindeki i#aret veya QR kodu a#a##ya bakmal#d#r (bkz. Resim). Yanl## montaj konumu, sensörün yeniden ar#zalanmas#na neden olabilir. Araç üreticisinin spesifikasyonlar# belirleyicidir. Yedek parça üzerinde bulunan i#aretler, montaj s#ras#nda yönlendirme amac#yla kullan#l#r.

Sensör, araç üreticisi tarafından belirtilen s#kma torku de#eri ile egzoz sistemine monte edilmelidir. Montaj yeri kuru ve kirden ar#nd#r#lm## olmal#d#r.


Dizel partikül sensörünün de#i##tirilmesinden sonra, üst seviye kontrol ünitelerinin yaz#l#m sürümünü güncellemek gerekebilir. Yaz#l#m güncellemesi, örne#in Hella-Gutmann macsRemote Services veya mega-macs Serisinden PassThru özellikli bir ar#za te#his cihaz# arac#l#l#yla gerçekleştirilebilir. Ayr#ca, araç üreticisinin online portal#na kay#tl# erişim gereklidir. Uygun ekipman#n mevcut olmamas# durumunda, yetkili bir servise ba#vurun.

Ar#zan#n nedeni giderildikten sonra, ar#za belle#ini silin ve ard#ndan bir test sürü#ü gerçekleştirin.

Not

Bu ba#lamda, lütfen araç üreticisinin bak#m ve onar#m talimatlar#na daima uyunuz!

Bu ar#za tablosu, benzer donan#m versiyonuna sahip di#er araç modellerinde de ortaya ç#kabilir.



Bir dizel partikül sensörünün örnek gösterimi.

#lgili #ekilde i#aretlenmi# modellerde, i#aret (2) veya QR kodu (1), araç üreticisinin
spesifikasyonlar#na uygun olarak do#ru hizalama için kullan#l#r