



## Alfa Romeo 147 alle Modelle

### Falsche Tankanzeige

Wird das Fahrzeug mit eingeschalteter Zündung betankt, kann es zu einer falschen Anzeige des Tankinhalts kommen. Ursache hierfür ist die Systemsteuerung des Tankgebers. Es liegt in diesem Fall kein technischer Defekt vor, der es erforderlich macht Bauteile auszutauschen.

Dieser Hinweis ist nicht im Handbuch des Fahrzeugs vermerkt wird aber durch den Hersteller hinzugefügt. Bei auftretenden Problemen weisen Sie den Kunden bitte auf diese Besonderheit hin, dass Fahrzeug nur bei ausgeschalteter Zündung zu betanken.



Blitz-Info

