



Chrysler PT Cruiser

Tankanzeige zeigt nicht „Voll“ an.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Tankanzeige nicht „Voll“ anzeigt obwohl der Tank voll ist, ist eine mögliche Ursache, eine defekte oder nicht korrekt ausgerichtete Kraftstoffpumpeneinheit.
Die Behebung des Fehlers ist abhängig vom Herstellungsdatum des Fahrzeugs. Das genaue Herstellungsdatum kann auf der Typenschild abgelesen werden. Das Herstellungsjahr ergibt sich aus der 10 Stelle der Fahrgestellnummer (vorletzter Buchstabe vor der 6-stelligen Zahlenfolge) und der Baumonat aus der Zahlenkombination hinter der Abkürzung: MDH 1104XX. Die ersten beiden Zahlen ergeben den Baumonat, die Zweiten den Tag und die Dritten die Stunde.
Bei Fahrzeugen die vor dem 04.11.2000 gebaut worden sind (Y in der Fahrgestellnr. = Baujahr 2000, (X, W..= älter, Z.. = jünger) muss die Kraftstoffpumpeneinheit erneuert und ausgerichtet werden. Bei Fahrzeugen die jünger sind muss nur die Ausrichtung geprüft und korrigiert werden. Die Ausrichtung erfolgt an einer Markierung auf dem Tank und dem Kraftstoffschlauch (siehe Abbildung).

