



## **Ford Mondeo III gebaut von 11.2000-09.2001 1,8l | 2,0l Duratec-HE-Motor**

### **Fahrzeug lässt sich nach langer oder kurzer Standzeit schwer starten.**

Lässt sich das Fahrzeug nach langer oder kurzer Standzeit schwer starten und läuft nach dem Anspringen im Leerlauf unruhig, ist eine mögliche Ursache ein Abfallen des Kraftstoffdrucks.

In diesem Fall wird der Druckabfall durch das Kraftstoffpumpenmodul verursacht. Zur Fehlerdiagnose muss der Kraftstoffdruck geprüft werden. Die Prüfwerte sind in der Tabelle aufgeführt:

Motor	Druck (Toleranz +/- 5%)	Nach 10 Minuten
1,8/2,0l Motor	3,8 bar (55 psi)	> 2,5 bar (37 psi)
2,5l Motor	4,72 bar (68 psi)	> 3,2 bar (46 psi)

Kommt es zu Abweichungen bei der Kraftstoffdruckprüfung, ist sicherzustellen, dass weder der Kraftstofffilter noch die Kraftstoffleitungen verstopft sind. Sind Filter und Leitungen in Ordnung, muss das Kraftstoffpumpenmodul erneuert werden. Dieses befindet sich im Kraftstoffbehälter der zum Erneuern der Pumpe ausgebaut werden muss.



Prüfanschluss für den Kraftstoffdruck