



Peugeot 206

Alle Modelle mit Fahrzeugschlüssel ohne Fernbedienung

Fahrzeug lässt sich nicht starten.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sich das Fahrzeug nicht starten lässt, ist eine mögliche Ursache eine nicht deaktivierte Wegfahrsperre. In diesem Fall dreht der Starter aber der Motor springt nicht an. Verursacht wird der Fehler durch einen verloren gegangenen Transponder-Chip, der zur Deaktivierung der Wegfahrsperre erforderlich ist. Dieser Chip befindet sich im Kunststoffgehäuse des Fahrzeugschlüssels, das sich wegen einer schlechten Verklebung öffnet, und der Transponder-Chip heraus fallen kann. Zur Fehlerdiagnose sollte das Kunststoffgehäuse des Fahrzeugschlüssels vorsichtig geöffnet und auf vorhanden sein des Chips geprüft werden. Ist der Transponder-Chip nicht mehr vorhanden, muss der Fahrzeugschlüssel erneuert werden.

Im Laufe der Serienproduktion wurde die Verklebung des Kunststoffgehäuses verstärkt und der Transponder-Chip zusätzlich angeklebt.

Blitz-Info