



Peugeot 406 Mit HDI Motor Baujahr 1998 - 2004

Motor startet nicht.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor nicht anspringt, ist eine mögliche Ursache eine durchgebrannte Sicherung. In diesem Fall ist die Sicherung Nr. 25, für die Kraftstoffförderpumpe, im Sicherungskasten im Motorraum betroffen. Ursache für die durchgebrannte Sicherung ist kein technischer Defekt, sondern eine Unterdimensionierung der Sicherung. Um den Fehler zu beheben, ersetzen sie die durchgebrannte 10 Ampere Sicherung durch eine 15 Ampere Sicherung.

Blitz-Info

