



Audi/VW mit TDI-Motoren Leistungsverlust und schlechter Motorlauf

Schlechtes Ansprechverhalten und Leistungsverluste durch poröse Ladedruckschläuche.

Werden beim Fahren ein schlechtes Ansprechverhalten, mangelnde Leistung und unrunder Motorlauf beanstandet, so könnten die Laderdruckschläuche der Grund dafür sein. Durch Öldämpfe, Witterungseinflüsse und Alterung, werden diese porös und es kommt dann zu Ladedruckverlusten. In diesem Fall, sind die Ladedruckschläuche auszubauen und auf poröse Stellen oder Rissbildung zu überprüfen und ggf. auszutauschen.

Es empfiehlt sich aber vorher den Fehlerspeicher auszulesen, da der mögliche Fehlercode „Ladedruck Regeldifferenz“ ein Indiz für den oben genannten Sachverhalt ist.