



## *Audi alle bis 05.00*

### Zentralverriegelung

Bei o.g. Fahrzeugen kann eine unbeabsichtigte Fehlbedienung zum selbsständigen Öffnen einer bzw. aller elektrisch betätigten Türscheiben bei abgestelltem Fahrzeug führen. Dies kann durch ein versehentliches Aktivieren der Funktion „Komfortöffnen“ über die Fernbedienung oder das Betätigen des Fensterheberschalters beim Öffnen der Tür geschehen. Um hier Abhilfe zu schaffen, kann die Zentralverriegelung auf die „USA-Türlogik“ (Fensterheber wird beim Öffnen der Tür stromlos) umprogrammiert werden (Vertragshändler). Die Funktion Komfort-Öffnen/Schließen über den Schlüsselschalter bleibt weiterhin aktiv. Ab Mai 2000 wird werksseitig die Codierung „USA-Türlogik“ verwendet.

Der Kunde ist darauf hinzuweisen, daß es sich bei o.g. Fall nicht um einen technischen Defekt handelt.

Blitz-Info

