



BMW alle neuen Modelle (E60, E65,...) mit Reifendruckkontrolle

Lampe für Reifendruck- kontrollsystem leuchtet auf

Sollte bei o.g. Fahrzeugen die Kontrolllampe des Reifen-druck-Überwachungssystem aufleuchten, so kann dies an einem falsch positionierten Reserverad liegen. Im Fehlerspeicher ist dann die Meldung „Signalsensor Reserverad fehlerhaft“ abgelegt.

Insbesondere im Zuge einer Inspektion bzw. nach dem Prüfen des Luftdrucks, ist darauf zu achten, dass sich das Reifenventil nach dem Einbau des Reserverades wieder auf 9 Uhr Position (Bild) befindet. Der Empfänger erkennt nur in dieser Position die Signale des Senders.



Blitz-Info

